


ТИП 4110

ИСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОННЫЙ

XBQ-00A XBQ-00B



ПАСПОРТ


www.pozos.ru

[e-mail:info@pozos.ru](mailto:info@pozos.ru)

ТИП 4110

ИСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОННЫЙ

XBQ-00A XBQ-00B



ПАСПОРТ


www.pozos.ru

[e-mail:info@pozos.ru](mailto:info@pozos.ru)

ТИП 4110

ИСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОННЫЙ

XBQ-00A XBQ-00B



ПАСПОРТ


www.pozos.ru

[e-mail:info@pozos.ru](mailto:info@pozos.ru)

ТИП 4110

ИСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОННЫЙ

XBQ-00A XBQ-00B



ПАСПОРТ


www.pozos.ru

[e-mail:info@pozos.ru](mailto:info@pozos.ru)

I. Назначение и характеристики

Искатель электронный предназначен для быстрого определения границ рабочих поверхностей. Его применение экономит время на позиционирование. Предназначен для применения на фрезерных, координатно-расточных и прочих станках. Имеет возможность работать по внутренним и наружным диаметрам. Во избежание поломки, шарик удерживается пружиной. При его отклонении, он автоматически возвращается с свое седло на исходную позицию

II. Основные узлы



III. Применение

Установите искатель в держатель инструмента и проверьте его биение. Оно не должно превышать 0,01 мм. Это позволит правильно определять положение.

Передвигайте рабочий стол до касания рабочей поверхностью стального шарика, при этом должен загореться красный светодиод. Отметьте это положение. Отведите стол в сторону и медленно подведите обратно к рабочей поверхности до касания, когда загорится красный светодиод. Убедитесь в правильности определенного ранее положения. Для определения нуля, вычитите 5 мм от определенной отметки.

СЕРТИФИКАТ

Этот продукт был испытан и признан соответствующим качеству для продажи и применения.

Модель XBQ-00


Проверяющий _____

Дата _____

I. Назначение и характеристики

Искатель электронный предназначен для быстрого определения границ рабочих поверхностей. Его применение экономит время на позиционирование. Предназначен для применения на фрезерных, координатно-расточных и прочих станках. Имеет возможность работать по внутренним и наружным диаметрам. Во избежание поломки, шарик удерживается пружиной. При его отклонении, он автоматически возвращается с свое седло на исходную позицию

II. Основные узлы



III. Применение

Установите искатель в держатель инструмента и проверьте его биение. Оно не должно превышать 0,01 мм. Это позволит правильно определять положение.

Передвигайте рабочий стол до касания рабочей поверхностью стального шарика, при этом должен загореться красный светодиод. Отметьте это положение. Отведите стол в сторону и медленно подведите обратно к рабочей поверхности до касания, когда загорится красный светодиод. Убедитесь в правильности определенного ранее положения. Для определения нуля, вычитите 5 мм от определенной отметки.

СЕРТИФИКАТ

Этот продукт был испытан и признан соответствующим качеству для продажи и применения.

Модель XBQ-00


Проверяющий _____

Дата _____

I. Назначение и характеристики

Искатель электронный предназначен для быстрого определения границ рабочих поверхностей. Его применение экономит время на позиционирование. Предназначен для применения на фрезерных, координатно-расточных и прочих станках. Имеет возможность работать по внутренним и наружным диаметрам. Во избежание поломки, шарик удерживается пружиной. При его отклонении, он автоматически возвращается с свое седло на исходную позицию

II. Основные узлы



III. Применение

Установите искатель в держатель инструмента и проверьте его биение. Оно не должно превышать 0,01 мм. Это позволит правильно определять положение.

Передвигайте рабочий стол до касания рабочей поверхностью стального шарика, при этом должен загореться красный светодиод. Отметьте это положение. Отведите стол в сторону и медленно подведите обратно к рабочей поверхности до касания, когда загорится красный светодиод. Убедитесь в правильности определенного ранее положения. Для определения нуля, вычитите 5 мм от определенной отметки.

СЕРТИФИКАТ

Этот продукт был испытан и признан соответствующим качеству для продажи и применения.

Модель XBQ-00


Проверяющий _____

Дата _____

I. Назначение и характеристики

Искатель электронный предназначен для быстрого определения границ рабочих поверхностей. Его применение экономит время на позиционирование. Предназначен для применения на фрезерных, координатно-расточных и прочих станках. Имеет возможность работать по внутренним и наружным диаметрам. Во избежание поломки, шарик удерживается пружиной. При его отклонении, он автоматически возвращается с свое седло на исходную позицию

II. Основные узлы



III. Применение

Установите искатель в держатель инструмента и проверьте его биение. Оно не должно превышать 0,01 мм. Это позволит правильно определять положение.

Передвигайте рабочий стол до касания рабочей поверхностью стального шарика, при этом должен загореться красный светодиод. Отметьте это положение. Отведите стол в сторону и медленно подведите обратно к рабочей поверхности до касания, когда загорится красный светодиод. Убедитесь в правильности определенного ранее положения. Для определения нуля, вычитите 5 мм от определенной отметки.

СЕРТИФИКАТ

Этот продукт был испытан и признан соответствующим качеству для продажи и применения.

Модель XBQ-00

Проверяющий _____

Дата _____