

ТИП 4000
ЦАНГОВЫЙ ПАТРОН С НАБОРОМ ЦАНГ
стандарта ER (DIN6499B)




П А С П О Р Т

1. Назначение и характеристики:

Этот набор применим со всеми фрезерными станками, которые имеют в шпинделе отверстие стандарта 7:24 30, 40, 50 DIN 69871 и MAS 403-BT.

Конструкция и исполнения патрона обеспечивает: высокую точность центрирования, широкий диапазон зажима, надежность и простоту в обращении.

2. Инструкция по применению:



А. Очистите наружный конус патрона и внутренний конус шпинделя. Вставьте патрон в отверстие шпинделя. Затяните штрель до полной блокировки патрона.

Б. См. рисунок 1: Согласно требуемой задачи, выберите нужную цангу и вставьте ее в гайку. Слегка проворачивая цангу, придавливайте ее вглубь гайки в указанном стрелками направлении, пока выступ гайки не окажется в пазах цанги полностью. См. рисунок 2. Затем наживите гайку с цангой на патрон до момента начала схождения цанги.

В. Оботрите цилиндрический хвостовик инструмента и введите его в отверстие цанги. Затяните гайку ключом до надежного закрепления инструмента (предостережение: никогда не завинчивайте гайку с цангой без вставленного инструмента, это приведет к поломке цанги).

Г. Для смены инструмента отпустите гайку, и она вытянет за собой цангу и резец совместно, и после этого выньте резец. См. рисунок 3: для замены цанги надавите на нее в указанных стрелками направлениях и, слегка покручивая, выньте из зацепления.

3. Обслуживание:

Для длительного хранения, очистьте все компоненты от загрязнений, и покройте смазкой с антикоррозионными свойствами и сложите в чемоданчик.

Проверочный лист

Радиальное биение								
Диаграмма								
d	1-1.6	1.6-3	3-6	6-10	10-18	18-26	26-30	30-50
L	6	10	16	25	40	50	60	80
Допуск	0.020				0.025			0.030
Соответствие								

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

1. Патрон цанговый в сборе	1 шт
2. Цанги набор	1 компл () шт
3. Ключ для кольцевых гаек	1 шт
4. Паспорт	1 шт

СЕРТИФИКАТ

Этот продукт был испытан и признан соответствующим качеству для продажи и применения.

Тип ER

Проверяющий _____

Дата _____